



Luftfartstilsynet
CIVIL AVIATION AUTHORITY NORWAY

TILSYNSRAPPORT

Organisasjon/person: Bristow Norway AS Florø
Sertifikat/godkjenning: NO.AOC.010
Sted: på/i Florø lufthamn
Tidspunkt: 24.05.2023 - 24.05.2023
Tilsynsaktivitet: Revisjon
Referanse: 0003-4375

Innledning

Formål

Luftfartstilsynet fører tilsyn med virksomheter og enkeltpersoner som har roller innenfor sivil luftfart. Formålet med tilsynsaktiviteten er å sikre at krav i regelverket blir overholdt, og måle graden av samsvar med gjeldende regelverk.

Beskrivelse av tilsynsaktiviteten

Luftfartstilsynet gjennomførte den 24.05.2023 - 24.05.2023 en Revisjon av Bristow Norway AS Florø - NO.AOC.010 på/i Florø lufthamn.

Deltakere (navn og rolle) fra Luftfartstilsynet: Terje Movik Laukeland (Audit Team Member)
Per Arne Utne (Audit Team Leader)

Deltakere (navn og rolle) fra tilsynsobjektet: Kjetil Hellesøy (Employee)
Ronny Fredlund (Employee)
Karl Johan Sygna (Crew)
Lise Merethe Klokkernes (Contact person)
Jarle Solbakken (Base Management)

Luftfartstilsynets vurdering

Generelt

Under redegjøres det for konkrete funn som er avdekket og Luftfartstilsynets vurdering av om virksomheten anses å være i samsvar med krav.

De funn som trekkes frem i denne rapporten klassifiseres som følger:

Funn-nivå	Beskrivelse/vurdering	Konsekvens
Nivå 5	Bedre enn samsvar med krav	Til informasjon
Nivå 4	Samsvar med krav	Til informasjon
Nivå 3	Samsvar med krav, med kommentar om ønsket forbedring	Informasjon som kan benyttes i arbeidet med kontinuerlig forbedring
Nivå 2	Avvik mot krav, som kan true flysikkerhet	Nødvendig å gjennomføre tiltak innen gitt tidsfrist
Nivå 1	Avvik mot krav, som truer flysikkerhet	Nødvendig å gjennomføre tiltak. Luffartstilsynet vurderer behov for begrensninger inntil tilstrekkelige tiltak er gjennomført

I tabellform eller samsvarsmatrise kan følgende klassifisering også forekomme:

N/A	Ikke gjeldende (Not Applicable)	Kravet gjelder ikke for tilsynsobjektet
N/R	Ikke revidert (Not Reviewed)	Kravet er ikke revidert. Det er ukjent/ikke bekreftet om det er samsvar med krav

Beskrivelse av funn

Tilsyn nr	Funn nr
0003-4375	1
Hjemmelsgrunnlag	Referanse
ORO ORO.GEN.200	
Beskrivelse av fakta - Luffartstilsynets vurdering	
ERP identifiserer ikke hvem som har ansvar for basens Emergency Response. ERP er sentralt fokusert, manglende identifisering av hvem som har ansvar i første linje. Ref. ORO.GEN 200(a)5, AMC1 ORO.GEN.(a)(3)(g).	
Konklusjon – Funn nivå	
Nivå 2	

Tilsyn nr	Funn nr
0003-4375	2
Hjemmelsgrunnlag	Referanse
ORO ORO.GEN.200	
Beskrivelse av fakta - Luffartstilsynets vurdering	
Ettersom ansvarlig(e) for initiell Emergency Response på basen ikke er identifisert, kan det ikke dokumenteres at personellet har fått nødvendig opplæring og trening.	
Konklusjon – Funn nivå	
Nivå 2	

Tilsyn nr	Funn nr
0003-4375	3
Hjemmelsgrunnlag	Referanse
ORO ORO.GEN.200	
Beskrivelse av fakta - Luffartstilsynets vurdering	
ERP beskriver lite om retur til normale operasjoner. Står intet i ERP 1.1 under «purpose», og Appendix F er svært kort. Ref. ORO.GEN.200(a)(3)(g)(2)(ii)	
Konklusjon – Funn nivå	
Nivå 3	

Oppsummering

Luftfartstilsynet ble godt mottatt under tilsynet, og inspektørene opplevde en god og åpen dialog med representantene for tilsynsobjektet. Chief Pilot North Jarle Solbakken, som er ansvarlig for driften av basen, samt Safety & Compliance Advisor Kjetil Hellesøy, hadde tatt turen til Florø for å bistå med informasjon under tilsynet.

Under tilsynet hadde inspektørene tilgang til fasilitetene på basen. Fasilitetene er leid av et annet selskap, og det er ikke foretatt oppgraderinger de seinere år. Dermed er det ikke til å komme utenom at lokaliteter og inventar er preget av slitasje, og at de er relativt små i forhold til den operative aktiviteten på basen.

Flygende personell ble intervjuet mellom turene, og helikopteret LN-OIB ble sjekket iht. sjekkliste for luftfartøy i drift. 2 S-92A helikoptre er i drift i Florø. Det er ganske høy aktivitet ved basen, og pr. tilsynsdato var [REDACTED]. Det er planlagt [REDACTED].

Som sedvanlig blir det slik at fastboende personell må arbeide tidlig på mandager og seint på fredager når basen suppleres med personell på reise, noe som ikke er ideelt for de fastboende. Inntrykket er imidlertid at det hersker god stemning ved basen, og folk er fornøyde. Sykefraværet oppgis å være lavt.

Generelt framstår basen å være veldrevet ut fra de bygningsmessige forutsetningene.

Tilsynet ved Bristow Norway AS sekundærbase Florø ble utført gjennom å ta stikkprøver mht. samsvar med aktuelt regelverk.